

## **CERTIFICADO DE ESTADO DE LA VIVIENDA N° 105**

LA DIRECTORA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLECO. SRTA. LILIAN CABALIN CARRASCO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE:

LA VIVIENDA QUE PERTENECE A DON(A) SUCESIÓN QUILODRÁN HERMOSILLA ISABEL Y OTROS CEDULA DE IDENTIDAD N° NO REGISTRA, ROL DE AVALUO 508 - 21 UBICADO EN CALLE HIJUELA STA. MARIELA LT 2, COMUNA DE QUILLECO, CORRESPONDE A UNA VIVIENDA DE AUTO-CONSTRUCCIÓN DE MADERA , ES MUY ANTIGUA , ENCONTRÁNDOSE EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN . SE OBSERVA DETERIORO Y DEFORMACIÓN EN SUS PISOS Y MUROS , LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN DESCOMPOSICIÓN Y CON HONGOS E INDICIO DE TERMITAS . LA CUBIERTA ES UNA MEZCLA DE ZINC ACANALADO Y TEJA DE ARCILLA , LA CUAL POSEE POSEE INDICIOS DE FILTRACIÓN DE AGUA LLUVIAS , GENERANDO HUMEDAD EN LA VIVIENDA . LA VIVIENDA CUAENTA CON AGUA POTABLE Y BAÑO AL INTERIOR DE LA CASA HABITACIÓN , ADEMÁS DE LUZ ELÉCTRICA CON INSTALACIÓN DEFICIENTE . VIVIENDA NO POSEE AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS Y CIELO , POR TODO LO EXPUESTO SE DECLARA INHABITABLE LA VIVIENDA .

FECHA: 2023-04-12

---

**LILIAN CABALIN CARRASCO**  
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES

N° GIRO: 145.161 \$ 1.000.-