

CERTIFICADO DE ESTADO DE LA VIVIENDA N° 133

LA DIRECTORA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLECO. SRTA. LILIAN CABALIN CARRASCO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE:

LA VIVIENDA QUE PERTENECE A DON(A) QUIROZ QUEZADA CARMEN ROSA CEDULA DE IDENTIDAD N° 6.215.591 - 4, ROL DE AVALUO 532 - 118 UBICADO EN CALLE HIJUELA EL ROSAL LT. A SECTOR RÍO PARDO, COMUNA DE QUILLECO, CORRESPONDE A UNA VIVIENDA DE AUTO-CONSTRUCCIÓN DE MADERA , MUY ANTIGUA , ENCONTRÁNDOSE EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN . SE OBSERVA DETERIORO Y DEFORMACIÓN EN SUS PISOS Y MUROS , LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN DESCOMPOSICIÓN E UNICIO DE TERMITAS, LA CUBIERTA ES DE ZINC ACANALADO , LA QUE POSEE INICIO DE FILTARCIÓN DE AGUAS LLUVIAS , GENERANDO HUMEDAD EN LA VIVIENDA , LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA POSEE DAÑO ESTRUCTURAL. ESTA VIVIENDA CUENTA CON AGUA POTABLE Y BAÑO AL INTERIOR DE LA VIVIENDA , ADEMÁS CUENTA CON LUZ ELÉCTRICA CON INSTALACIÓN DEFICIENTE , LA VIVIENDA NO POEE AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS Y CIELO , POR LO QUE SE DECLARA INHABITABLE .

FECHA: 2023-04-25

LILIAN CABALIN CARRASCO
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES

N° GIRO: 144.837 \$ 1.000.-