

CERTIFICADO DE ESTADO DE LA VIVIENDA N° 402

LA DIRECTORA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLECO. SRTA. LILIAN CABALIN CARRASCO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE:

LA VIVIENDA QUE PERTENECE A DON(A) **PARRA QUEZADA JULIA** CEDULA DE IDENTIDAD N° **4.245.659 - 4**, ROL DE AVALUO **522 - 23** UBICADO EN CALLE **HIJUELAS LAS PILTRAS SECTOR RAMADILLA** , COMUNA DE QUILLECO , COMUNA DE QUILLECO, CORRESPONDE A una vivienda de auto-construcción, de estructura de madera, construida sobre pilotes de madera, la que se encuentra en mal estado, esta posee humedad en sus muros, la cubierta es de zinc acanalado, la cual posee indicios de filtración de agua lluvia y daño en los aleros, generando humedad en la vivienda. La Casa habitación cuenta con instalación de agua potable en su interior y posee un baño al interior de la vivienda. Cuenta con luz eléctrica con instalación deficiente, la vivienda no posee aislación térmica en cielo y muro, por lo que se declara **INHABITABLE**.

FECHA: 2023-07-28

LILIAN CABALIN CARRASCO
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES

N° GIRO: 147.881 \$ 1.000.-