CERTIFICADO DE ESTADO DE LA VIVIENDA N° 517

LA DIRECTORA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLECO. SRTA. LILIAN CABALIN CARRASCO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE:

LA VIVIENDA QUE PERTENECE A DON(A) **MUÑOZ BENITEZ CARMEN ROSA** CEDULA DE IDENTIDAD N° **15.212.110 - 5**, ROL DE AVALUO **180 - 3** UBICADO EN CALLE **CALLE MULCHÉN LOCALIDAD DE VILLA MERCEDES** , COMUNA DE QUILLECO, CORRESPONDE A una vivienda de auto construcción, de estructura de madera, construida en parte sobre radier y en otra sobre envigado de piso, la que se encuentra en mal estado, esta posee daño en sus cielos , aleros y muros, la cubierta es de Zinc acanalado, la cual posee indicios de filtración de agua lluvia, generando humedad en la vivienda, esta vivienda cuenta con instalación de agua potable en su interior y posee un baño en su interior, además esta cuenta con luz eléctrica con instalación deficiente, la vivienda no posee aislación térmica en cielo y muro, por lo que se declara **INHABITABLE**.

FECHA: 2023-10-20

LILIAN CABALIN CARRASCO
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES

N° GIRO: 149.399 \$ 1.000.-