

## **CERTIFICADO DE ESTADO DE LA VIVIENDA N° 548**

LA DIRECTORA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLECO. SRTA. LILIAN CABALIN CARRASCO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE:

LA VIVIENDA QUE PERTENECE A DON(A) **OYARCE VILLALOBOS JUAN DE DIOS** CEDULA DE IDENTIDAD N° **3.084.151 - 4**, ROL DE AVALUO **529 - 34** UBICADO EN CALLE **HIJUELA SAN JOSÉ DUQUECO SECTOR PEJERREY**, COMUNA DE QUILLECO, CORRESPONDE A una vivienda de auto construcción, de estructura de madera, construida sobre radier , la que se encuentra en mal estado, esta posee daño en sus cielos y muros , la cubierta es de Zinc acanalado, la cual posee indicios de filtración de agua lluvia, generando humedad en la vivienda, esta vivienda cuenta con instalación de Agua Potable en su interior y posee un baño en su interior con daño en sus muros, además esta cuenta con luz eléctrica con instalación deficiente, la vivienda no posee aislación térmica en cielo y muro, por lo que se declara **INHABITABLE**.

FECHA: 2023-11-06

---

**LILIAN CABALIN CARRASCO**  
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES

N° GIRO: 149.667 \$ 2.000.-