

## **CERTIFICADO DE ESTADO DE LA VIVIENDA N° 18**

LA DIRECTORA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLECO. SRTA. LILIAN CABALIN CARRASCO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE:

LA VIVIENDA QUE PERTENECE A DON(A) **Quintana Cabrera Norma Alicia y Otros** CEDULA DE IDENTIDAD N° **4.797.465-8**, ROL DE AVALUO **523-059** UBICADO EN CALLE **Parcela 9 Hijuela B Fundo Manzanar**, COMUNA DE QUILLECO, CORRESPONDE A una Casa de Subsidio Rural, hay presencia de termitas, el piso se encuentra en muy mal estado, hay hacinamiento por dormitorios, cuenta con luz electrica, agua obtenida por medio de una planza que llega de una vertiente, tiene baño con fosa septica, el forro exterior esta en mal estado, esta forrada con planchas de zinc, por lo que se declara **INHABITABLE**

FECHA: 2021-01-12

---

**LILIAN CABALIN CARRASCO**  
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES

N° GIRO: 124087/07-01-2021