

CERTIFICADO DE ESTADO DE LA VIVIENDA N° 138

LA DIRECTORA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLECO. SRTA. LILIAN CABALIN CARRASCO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE:

LA VIVIENDA QUE PERTENECE A DON(A) **Jorge Antonio Figueroa Rivera** CEDULA DE IDENTIDAD N° : **4.302.320 - 9**, ROL DE AVALUO : **210 - 9** UBICADO EN CALLE **Los Avellanos 15 Pobl. El Bosque, Villa Mercedes**, COMUNA DE QUILLECO, CORRESPONDE A una Vivienda de Subsidio Rural de **35,51 m2.** , con **Recepción Definitiva N° 60** de fecha **30 de Noviembre de 2001**. La Vivienda No presenta en sus ejes resistente de la edificación daños estructurales y en una revisión visual se observan pequeños orificios principalmente en zona del cielo , los que han sido observados desde las primeras visitas efectuadas tanto por Funcionarios del Serviu Los Ángeles , como Profesionales pertenecientes a la Dirección de Obras Municipales. En esos años se determinó la presencia de algún tipo de termitas o xilófagos , por lo que se recomendó realizar un Control de la plaga con alguna Empresa Especializada . La Vivienda presenta filtraciones en la superficie del cielo , esto es que desafortunada mente no se ha realizado mantención a la construcción , en especial en Cubierta . Se detecta además que esta Casa se mantiene con escasa ventilación . Por lo anteriormente expuesto esta edificación es considerada Reparable.p le

FECHA: 2021-04-01

LILIAN CABALIN CARRASCO
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES

N° GIRO: 123.888.- \$ 1.000.-