

## **CERTIFICADO DE ESTADO DE LA VIVIENDA N° 344**

LA DIRECTORA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILLECO. SRTA. LILIAN CABALIN CARRASCO QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE:

LA VIVIENDA QUE PERTENECE A DON(A) **JUAN DE D. OYARCE VILLALOBOS** CEDULA DE IDENTIDAD N° **3.084.151-4**, ROL DE AVALUO **529-034** UBICADO EN CALLE **SAN JOSE DUQUECO, LAS HIJUELAS**, COMUNA DE QUILLECO, CORRESPONDE A una Vivienda en muy mal estado de conservación, fue construida con un Subsidio Rural, la instalación eléctrica no cumple con ninguna normativa vigente, las maderas exteriores e interiores se encuentran podridas, el baño esta completamente en mal estado, hay desniveles en el piso, en ella viven adultos mayores, por lo que se declara **INHABITABLE**

FECHA: 2021-08-03

---

**LILIAN CABALIN CARRASCO**  
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES

N° GIRO: 124490/02-02-2021